


Montageanleitung KI-ST 2 Variante

KI-ST/2



Montagereihenfolge:

1. Bohrung mindestens 23 mm
2. Edelstahlscheibe bis zum Anschlag auf das Rohr schieben
3. Dichtungsscheibe bis unter die Edelstahlscheibe schieben
4. Standrohr in die Bohrung stecken
5. Das Steckdosengehäuse in die gewünschte Position drehen
6. Mittels Mutter und Sicherungsscheibe das Gehäuse fest andrehen
Achtung das Gehäuse läßt sich nur bei gelöster Mutter in eine andere Position drehen
7. Elektroanschluß 240 Volt vornehmen.

Technische Daten: Steckdoseneinsätze 240 Volt/50 Hz, Gesamtbelastbarkeit 16 Ampere